

Český návod



MONACO Evo

LAZER®

H E L M E T S

4 MOTO SRO /CZ DISTRIBUTOR/



www.lazerhelmets.cz

Výhradní zastoupení motocyklových přileb

LAZER[®]
H E L M E T S

MONACO Evo



* POUZE PRO REGULACE ECE R22.05 (ne pro DOT)

LAZER
H E L M E T S

UPOZORNĚNÍ

Před prvním použitím přilby přečtěte pečlivě tento návod. Pokud se budete řídit následujícími instrukcemi, bude Vaše přilba účinná a bezpečná. Uchovejte tento manuál na bezpečném místě, neboť obsahuje instrukce, které jsou důležité pro Vaši bezpečnost. Udělali jsme všechno pro to, aby tento návod byl přesný a jasný, Pokud byste však shledali tyto instrukce nejasnými nebo měli nějaké další otázky či požadavky, neváhejte nás kontaktovat poštou nebo e-mailem.

Před jízdou sejměte z plexi ochrannou fólii !!!

Informace pro uživatele

- Pro maximální ochranu musí přilba sedět pevně na hlavě a všechny retenční popruhy musí být bezpečně upevněny.
- Helma, která utrpěla prudký náraz by měla být vyměněna
- Varování! Přilba může být poškozena a znehodnocena čistícími prostředky, barvami, lepidly atd. aniž je poškození viditelné pro uživatele.



Gratulujeme k zakoupení naší přilby LAZER Monaco !

Budte si jisti, že jste si vybrali správně. Tato výklopná přilba se "vzhledem integrální přilby" je nejlehčí a nejkompaktnější ve své třídě. Ideální pro jízdu městem a na dlouhé trasy, dostupná ve dvou verzích:

Karbon a sklolaminát; efektivně, naši inženýři z týmu Lazer R&D, vyvinuli novou technologii dovolující výrobu kompozitů, které zajišťují vysokou ochranu a velmi nízkou váhu.

Užijte si ji a šťastnou jízdu, Lazer ochraňuje Vaši svobodu...

1. SKOŘEPINA

Karbonová verze (obr.1):

4 vrstvy karbonu:

- A. Karbon odolný proti kroucení
- B. Multi-axiální dlouhá vlákna
- C. Organická vlákna
- D. Vysokopevnostní saténový karbon

Skolaminátová verze (obr.2):

- 4 vrstvy vícesměrových organických vláken (M.D.C.F. – Multi Directional Composite Fibres)
- E. Nárazu odolná vlákna
- F. Dlouhá vlákna odolná postupnému praskání
- G. Organické vlákna
- H. Strukturované tkané vláknité tkaniny

Vlastnosti:

- Předem-impregnovaná vlákna: vlákna jsou vložena homogenně v termosetové pryskyřici před procesem výroby.
- Vlákna jsou spojena v pryskyřici, která zajišťuje jak pevnost, tak odolnost pro optimální rovnováhu jejich vlastností, přičemž zachovává nízkou váhu.

- Střídání hustoty vrstev v souladu s dynamickými vlastnostmi, které jsou vyžadovány na různých místech přilby

2. BEZPEČNOST

- MONACO je schválena podle předpisu ECE R22.05 jako přilba P a J; P jako "ochrana" přilby a J jako přilba; Tato modulární přilba může být použita v otevřené nebo zavřené poloze
- Vnitřek absorbující nárazy je vyroben z 3-Density expandovaného polystyrenu "EPS 3D", tato možnost poskytuje optimální výkon odolnosti proti nárazům pro každou oblast přilby
- Upevnění chrániče brady pomocí hliníkových šroubů s vysokou pevností zajišťuje maximální bezpečnostní upevnění

POZNÁMKA: Boční upevňovací šrouby odolávají nárazům na obličej; Ale jsou navrženy tak, aby se zhroutily, aby nemohly přenášet boční nárazy do hlavy uživatele

- Bezpečné uzavření krytu brady (uzavřené) zajišťují kovové ostruhy a háčky
- Viditelnost: 3 odrazné zóny se skleněnými mikrovlákný, které odrážejí paprsky světla ke zdroji, jako zrcadlo. Tyto odrazné zóny najdete na zadní straně helmy, na krku a na bradě
- V případě nárazu se chránič brady ve zvednuté poloze přesune na zadní část helmy pohlcením části energie

3. VENTILACE: FULL AIR SYSTEM (F.A.S.)

- Ventilace je optimalizována díky:
 - ventilaci brady s 3 polohami (obr. 3 I, J, K)
- Které vám umožňují zvolit směr proudění přívodního vzduchu: 1. uzavřený, 2. odmrazování obrazovky, 3. odvlhčení a větrání přilby
- horní větrání ve 3 polohách: 1. uzavřený, 2. lehké větrání, 3. silné větrání

- Boční a zadní výdechy
- Větrání vzduchových sítí
- Ventilace s Venturiho účinkem: Venturiho efekt je fenomén dynamiky vzduchu, při kterém dochází ke zrychlení vzduchu v důsledku zúžení jeho cirkulace. Zrychlení vzduchu způsobuje pokles teploty tím, že poskytuje čerstvost uvnitř přilby

4. PRAKTICKÉ ASPEKTY

- Mikrometrická přezka: ergonomická přezka s nastavitelným a přesným postrojem
- Snadné otevírání palcem pomocí externího centrálního tlačítka na čepu (obr. 4)
- Velmi kompaktní objem i při zvedání brady; To poskytuje aerodynamickou stabilitu
- Nový rohatkový systém, který lze rychle odstranit
- Zlepšená vodotěsnost pomocí systému rotační rohatky
- Zajistíte výhled pomocí integrovaného ventilátoru / záмку v dolní části přilby
- Opěrka brady je vyrobena z reflexního materiálu, který zajišťuje čelní viditelnost při zvedání brady
- Ozdobné krycí lišty pro dokonalé utěsnění

5. KOMFORTNÍ A MORFOVÝ SYSTÉM PLUS

- 100% odnímatelný a omyvatelný. Vysoce komfortní interiér s antibakteriální látkou Silverplus
- Systém Morpho: polštářky na tváře a hlavu jsou k dispozici v několika tloušťkách pro perfektní přizpůsobení morfologii každého
- Ergonomické 3D obličejové podložky, zcela odnímatelné a omyvatelné
- Přiložené tlačítka pro sluchátka
- Kruhový prostor vytvořený tak, aby odpovídal většině značek reproduktorů pro sady Bluetooth

- Akustický límeček pro snížení hluku

7. PLEXI (obr. 5)

- Je vybaven hledím WideClear Lumino (fotochromatické) v kombinaci s ochranou proti zamlžování Pinlock pro maximální zorné pole. • Lumino mění barvu (od 20 do 80% přenosu světla) podle intenzity zářasu UV záření, více UV záření intenzivněji zvětšuje Lumino a naopak. Tento jev vám dává jasný výhled z vašeho hledí; Šetří a uvolňuje vaše oči tím, že reguluje jejich expanzi a zúžení kvůli změně intenzity světla na vaší cestě.
- Výkon vašeho stínidla Lumino závisí na vnější teplotě.

RADY

VIDĚNÍ

Při jízdě na motocyklu může váš život záviset na jasné vizi.

Udržujte je bez omezení tím, že dodržíte tato základní pravidla:

- Používejte pouze originální plexi štíty
- Tónované plexi štíty jsou určeny pouze pro denní použití
- Vždy udržujte plexi štít čistý
- Vždy udržujte své zorné pole bez omezení výhledu

NASAZENÍ

Vaše přilba bude zbytečná, pokud je příliš velká nebo není správně upevněna. Vždy si kupte přilbu na svou přesnou velikost a vždy ji upevněte správně.

MODIFIKACE

Nikdy nepřizpůsobujte přilbu. Modifikace mohou mít za následek snížení účinnosti přilby.

POŠKOZENÍ HELMY

Když vaše přilba utrpí těžký náraz, část její struktury a podšívky může být zhoršena tím, že absorbuje energii nárazu. Tato poškození nemusí být viditelná pro oko. V takovém případě neváhejte jej nahradit.

PÉČE A ÚDRŽBA

Čistíte venek a vnitřek přilby pravidelně. Používejte měkký hadřík a teplou nebo mírně mýdlovou vodu. **NIKDY NEPOUŽÍVEJTE SPREJOVÝ OLEJ, ROZPOUŠTĚCÍ LÁTKY, BENZÍN NEBO JINÉ AGRESIVNÍ VÝROBKY**

Polstrování je odnímatelné, aby bylo snadné jej vyčistit. Znovu použijte teplou nebo mýdlovou vodu. Myjte v ruce a nechte odkapat do sucha.

Chcete-li čistit clonu (štíť), ponořte jej do vlažné mýdlové vody. Utřete jej jemnou látkou od horního až dolního povrchu a vyhněte se jakémukoli kruhovému pohybu.

Po správném čištění větracích otvorů a ochranného krytu je dobré je čas od času promazat bílým nebo silikonovým tukem, aby se jejich trvanlivost maximalizovala.

ÚLOŽNÝ PROSTOR

Po umytí přilby ji uložte do vaku na suchém místě. Vyhněte se delšímu skladování na velmi osvětleném místě.

TRVANLIVOST

Během času se na bezpečnostních prvcích helmy mohou objevit značky opotřebení, jako například: nošení popruhů nebo roztržení popruhu, porucha uchycení, praskání nebo rozpadání vnitřní vložky, popraskání obalu, ... V takovém případě se obraťte na svého Prodejce, který zkontroluje nebo vymění přilbu.

ZACHÁZENÍ

NASTAVENÍ A POUŽITÍ

MIKROMETRICKÉ SPONY (obr. 6)

1. Nejprve nastavte délku popruhu tím, že jej provedete přes nastavovací kroužek (L)
2. Chcete-li sponu zavřít, vložte zubatý jazýček (M) do pouzdra (N). Když uslyšíte "cvaknutí", spona se zavře. Vícenásobné ozubení umožňuje jemné úpravy, aby bylo dosaženo dokonalého pohodlí a zapnutí spony
3. V případě potřeby se vraťte zpět a zopakujte krok 1
4. Chcete-li otevřít sponu, zatáhněte za červený pásek (O) a vytáhněte zubatý jazýček pomocí druhé ruky

BUDETE NASAZOVAT? (Obr. 7)

Chcete vědět, že přilba, kterou si koupíte, zůstane pevně na hlavě při havárii. Ujistěte se, že podbradník je nasazen a skloňte hlavu dopředu. Požádejte někoho, aby zkusil sundat helmu z hlavy tím, že pečlivě zatáhne za zadní částí přilby na hlavě. Pokud ji můžete sundat z hlavy dolů, pak při havárii jistě spadne.

JAK SUNDAT A VYMĚNIT PLEXI

Demontáž plexi (obr. 8):

- Plexi musí být v otevřené poloze (P).
- Chcete-li levou část plexi vrátit zpět, vysuňte levou rukou plexi dopředu tak, aby se náboj plexi vytáhl z rohátky; Potom umístěte náboj nad rohátku (Q, R)
- Zatláčením fixační páky otevřete centrální válec (S) a vysuňte plexi směrem nahoru krátkým, ostrým cvaknutím (T)
- Stejně pro pravou stranu instalace plexi (obr. 9):
- Umístěte plexi do otevřené polohy a vložte

středový náboj do odpovídajícího otvoru na přílbě (U)

- Zacvakněte fixační válec pevně do otvoru a současně zatlačte plexi dopředu tak, aby byl náboj uzavřený pod rohátkou (V)

- Pokud to provedete v jednom pohybu, plexi bude bezpečně zaklapnuto (W)

- Opakujte na druhé straně

Zkontrolujte správnou funkci plexi tím, že uděláte několik pohybů otevření a uzavření.

JAK VYMĚNIT LÍCNICE (obr. 10)

Odstránění lícnic:

- Vycvakněte 3 západkové knoflíky (A)

- Odstraňte upevňovací popruh (B)

- Udělejte to samé na druhé straně (C)

Instalace lícnic:

- Zacvakněte knoflík na otvorech umístěných na zadní straně tváře; Ujistěte se, že jsou západky náušníků také zajištěna (D)

- Zatáhněte za popruh do prostoru ve středu tváře (E)

- Na třetím tlačítku pro uchycení vpředu připevňte upínací popruh na krk; Někroutit pružný pás (F)

- Zacvakněte 3 západkové knoflíky.

JAK VYMĚNIT NÁUŠNÍKY

Demontáž náušníků:

- Nejdříve vyjměte lícní vložky.

- Ušní chrániče jsou opatřeny čepkami a lze je nyní snadno vyjmout.

Instalace náušníků:

- Na zadní straně zajistěte fixační pásy na obou západkách (obr. 11 G, H).

- Nainstalujte čepelky.

JAK VYMĚNIT VNITŘNÍ VÝSTELKU (obr. 12)

Vytáhněte výstelku a uvolněte dvě tlačítka (I)

- Vytáhněte výstelku dopředu, abyste uvolnili dvě tlačítka (J)

- Odstraňte celou výstelku (K)

Jak nainstalovat výstelku:

- Položte výstelku uvnitř přílby (L)

- Zarovnejte a stiskněte 2 knoflíky (M)

- Zarovnejte a zatlačte na dvě tlačítka pro uchycení v přední části (N)

JAK SUNDAT A NASADIT LÍMEC (obrázek 13)

- Vyjměte zuby

- Na límci vytáhněte roličky límce a uvolněte fixační proužek z pláště (O, P)

- Vytáhněte obě strany límce směrem od zadní strany směrem k zadní straně a vytáhněte límec z prostoru mezi pláštěm a vložkou EPS (Q)

Jak nainstalovat límec:

- Vezměte obě strany límce a vložte jej do prostoru mezi pláštěm a vložkou EPS

- Posuňte límec, dokud nemůže jít dál (R)

- Opakujte to pro druhou stranu


- Vložte krční část límce do prostoru mezi pláštěm a vložkou EPS (S)

- Pohybujte límcem, dokud není symetricky namontován a nezůstane žádný záhyb (T)

WWW.LAZERHELMETS.COM


KARBON

- Ⓐ
- Ⓑ
- Ⓒ
- Ⓓ



obr.1

SKLOLAMINÁT



obr.2

LAZER
H. S. C. M. H. S. S.

VĚTRACÍ SYSTÉM



obr.3



SNADNÝ SYSTÉM VYKLÁPĚNÍ




obr.4

CZ FOTOCHROMATICKÉ PLEXI

LUMINO
by **LAZER**



+

PINLOCK
FOG FREE SYSTEM




obr.5

LAZER
H. S. L. M. S. S.




CZ DEMONTÁŽ PLEXI

obr.8




CZ MONTÁŽ PLEXI

obr.9




CZ VYJMUTÍ A NAsAZENÍ
LÍCNIC

obr.10




CZ VYJMUTÍ A NAsAZENÍ
NÁUŠNÍKŮ

obr.11




CZ VÝMĚNA VNITŘNÍ
VYSTELKY

obr.12



CZ VYJMUTÍ A NASAZENÍ LÍMCE

obr.13





ZÁRUČNÍ LIST

Typ přilby:

Výrobní kód:

Datum prodeje:

Razítko a podpis prodejce: